slaapkamer
verbl. r.
opp.: 13,88 m²
vent.eis: 12,5 l/s
v.h.: 3.120,0 mm
badkamer
badr.
opp.: 1,94 m²
vent.eis: 14,0 l/s
herstellen oude metro-tegels op wand
inloopkast
bergr.
opp.: 1,08 m²
douchebak 800x900 mm
mv-unit
wasruimte
wasr.
opp.: 1,19 m²
vent.eis: 14 l/s
appartement 01
woonfunctie
gbo.: 28,79 m²
ondersteuning steenswand 2e verdieping
toilet
toiletr.
opp.: 0,99 m²
vent.eis: 7 l/s
entree app 01
verkr.
opp.: 8,71 m²
bestaand trapgat
werkkast
bergr.
opp.: 2,06 m²
app. 01 lichthof
30 min. WBDBO
bvo buitenruimte 10,61 m²
gemeenschappelijke buitenruimte
bestaande deur herintroduceren
B1 (deur)
B2 (raam)
geïsoleerde stalen puien
geïsoleerde stalen paneel in dakkant
aanzicht houten balk kelder
toilet
toiletr.
opp.: 1,18 m²
vent.eis: 7 l/s
cv-kast
bergr.
opp.: 0,85 m²
hal
verkr.
opp.: 10,32 m²
v.h.: 3.200,0 mm
algemene ruimten
woonfunctie
gbo.: 29,65 m²
berging
bergr.met fietsenstalling
opp.: 6,13 m²
v.h.: 2.800,0 mm
falcovert-305
3 fietsen
entreehal
verkr.
opp.: 12,42 m²
v.h.: 3.240,0 mm
kolom k100x100x12,5mm c.o.c.
bestaande kolom/penant ihw beoordelen
zone kastenwand
winkelruimte
winkelfunctie
gbo.: 71,69 m²
brandmeldinstallatie (-centrale) met ruimtebewaking
BMC
bestaande kolom Ø 120mm ihw beoordelen
winkel
verbl. r.
opp.: 66,10 m²
vent.eis: 0,0 l/s
v.h.: 2.800,0 mm
etalage
portiek
nieuwe gevelpuien in hout
koof plafond
0 = peil
bvo bebouwd 154,86 m²
A1
A2
Aan deze plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend © RSP Makelaars